



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>. E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

ПРЕДПИСАНИЕ № 13- 4481-2291/пр.

д. Юкки, Всеволожский район

(место составления предписания)

«12» июля 2017 .

**И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
Радченко Жанне Владимировне.**

Мною (нами) главным государственным инспектором отдела по надзору за безопасностью объектов систем газораспределения и газопотребления Шаповал М.А.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в присутствии и.о. директора школы Радченко Жанны Владимировны; заместителя директора по безопасности Мощенкова Максима Юрьевича.

(указать должность, фамилию. имя, отчество)

С 04 июля по 12 июля 2017 года проведена плановая выездная проверка Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»), ОГРН 1034700564271, ИНН 4703039915, юридический адрес: 188652, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14.

(наименование организации, адрес, телефон)

по соблюдению правил и норм промышленной безопасности при осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

(указать вид деятельности)

№ п/п	Наименование ОПО и адрес местонахождения	Состав ОПО
1.	рег. № А20-03541-0001 – сеть газопотребления ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» по адресу: 188652, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14.	Подводящий газопровод (надземный) среднего давления, ГРПП типа 03-У1, отдельно стоящая котельная с внутренним газопроводом среднего давления к 2м котлам Турботерм 800, оборудованные горелками Weishaupt. Ввод в эксплуатацию 2002.

**При обследовании выявлены следующие нарушения требований
промышленной безопасности:**

№ п/п	Краткое изложение выявленного нарушения с указанием места обнаружения	Пункт нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Своевременно не переоформлена лицензия от 30.07.2010 № ВП-19-002454 на осуществление деятельности - эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, в связи с изменением наименования юридического лица.	Нарушение часть 1 ст. 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4.05.2011 № 99-ФЗ, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".	30.10.17
2.	На недостаточном уровне осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, в результате:		
2.1	- заместитель директора по безопасности Мощенков М.Ю. не прошел обучение и аттестацию по общим требованиям промышленной безопасности при эксплуатации ОПО (аттестован по специальным требованиям промышленной безопасности, протокол № 20-17-7203 от 03.05.2017) в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции;	Нарушение ст. 9 ФЗ-116); п. 10 раздел III «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N37, РД 03-19-2007.	30.09.17
2.2	- не заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями для локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";	Нарушение ст. 9, 10 ФЗ-116, п. 11, п/п н) «Правила организации и осуществления производственного контроля...».	30.09.17
2.3	- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте имеется, но План не согласован с профессиональным аварийно-спасательным формированием, т.к. не заключен договор на обслуживание. Представлен	Нарушение ст. 10 ФЗ-116, п. 11, п/п д) «Правила организации и осуществления производственного контроля...»; п. 9, 10, 11 «Положение о	30.09.17

2.4	<p>ный план мероприятий не предусматривает достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований; организацию взаимодействия сил и средств; состав и дислокацию сил и средств, порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности и др. в соответствии с «Положением о разработке планов...». Не проводятся тренировочные занятия с персоналом ОПО;</p> <p>- сигналы о неисправности оборудования котельной, пожарная сигнализация, сигнализация по загазованности выведены в помещение с постоянным присутствием персонала вахтеров. На рабочем месте отсутствует инструкция по диспетчерскому контролю за работой оборудования котельной, план локализации, ликвидации аварийных ситуаций. Работники не проходят проверку знаний производственных инструкций.</p>	<p>разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах», утв. Постановлением правительства РФ от 26.08.2013г. № 730.</p> <p>Нарушение ст. 9 ФЗ-116, п. 5 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», п. 26 Положения о порядке обучения и проверке знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N37, РД-03-20-2007.</p>	30.09.17
-----	---	---	----------

Код инспектора, контролирующего выполнение предписания:

1317

5	2	-
Количество выявленных нарушений	Количество проверенных на знание правил безопасности	Оказалось с неудовлетворительными знаниями

Руководствуясь Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ, Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401 Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Общий срок устранения нарушений

30.10.2017 г.

Сообщение (справку) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер представить в письменном виде на имя заместителя руководителя СЗУ Ростехнадзора Капаева А.А. по адресу: С-Петербург, ВО 10 линия д.51.

Эффективность работы производственного контроля - удовлетворительный
(дать оценку)

Выполнение мероприятий по антитеррористической деятельности - обеспечивается.
(дать оценку)

Принятые меры по результатам обследования: проведено совещание по результатам проверки.

На основании Положения о Ростехнадзоре,

Предлагаю:

Для повышения уровня технической безопасности и противоаварийной устойчивости при эксплуатации опасных производственных объектов – сетей газопотребления ГКОУ ЛО «Южковская специальная школа-интернат» повысить персональную ответственность руководителей и специалистов в части осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сетей газопотребления.

Предписание выдал _____



М.А. Шаповал

(подпись, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись, фамилия, инициалы)



Ж.В. Радченко